


Lancer le TP en activant le logiciel 
 Puis ouvrez une nouvelle pièce :
 ➤ Démarrer, Conception mécanique, Part Design
 Nouvelle pièce
 Entrez le nom de la pièce :
 Activer la conception hybride
 Créer un set géométrique
 Créer un set géométrique (recommandé)
 Ne pas afficher cette boîte au démarrage

(Nom pièce : Bride de serrage)



Pour passer à l'atelier Sketcher :
 Dessiner le contour

Atelier Part Design :
FONCTION EXTRUSION

Tracer contour, puis coter.
puis enlever la matière

Tracer contour oblong, puis coter.
puis enlever la matière

Clic sur l'arête **A1**, outil **Chanfrein**  L= 18mm.

Clic sur l'arête **A2**, outil **Congé**  rayon = 7mm.

Pièce finie, enregistrer.